

Instrukcja użytkowania

Rękawice ochronne Wampirki 1 para 10915 EAN 5906900109155 rozm. M-8

Importer: Ravi Sp. z o.o., ul. Galicyjska 7, 39-207 Brzeźnica

Wyroby wyprodukowane w Chinach

Przeznaczenie

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zaklasyfikowane zostały do kategorii II – dla zagrożeń średniego stopnia. Są zgodne z normą EN ISO 21420:2020 oraz EN 388:2016.

Certyfikowano przez: Intertek Testing Services (Tianjin) Ltd., No.7 Gui Yuan Road, Hua Yuan Hi-Tech. Park, TianJin 300384, China. Numer jednostki notyfikowanej 2575.

Objaśnienie piktogramów i oznaczeń

	Zapoznaj się z instrukcją użytkowania.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
EN ISO 21420	Zgodne z normą EN ISO 21420:2020
EN 388:2016	Zgodne z normą EN 388:2016
 10/2024	Data produkcji: miesiąc/rok Data produkcji jest jednocześnie numerem partii.
	DBAJ O CZYSTOŚĆ. Znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza.
	Nie prać
	Nie czyścić chemicznie

EN 388:2016  3131X	Zapewniają ochronę dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi (odporność na ścieranie: poziom 3, odporność na przecięcie: poziom 1, wytrzymałość na rozdzielanie: poziom 3, odporność na przekłucie: poziom 1).
---	---

EN 388:2016  a b c d e	<table> <tr> <th>Rodzaj ochrony</th><th>Poziom skuteczności</th></tr> <tr> <td>a - Odporność na ścieranie (0-4)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>c - Wytrzymałość na rozdzielanie (0-4)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>d - Odporność na przekłucie (0-4)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)</td><td>X</td></tr> </table>	Rodzaj ochrony	Poziom skuteczności	a - Odporność na ścieranie (0-4)	0	b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)	1	c - Wytrzymałość na rozdzielanie (0-4)	2	d - Odporność na przekłucie (0-4)	1	e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)	X
Rodzaj ochrony	Poziom skuteczności												
a - Odporność na ścieranie (0-4)	0												
b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)	1												
c - Wytrzymałość na rozdzielanie (0-4)	2												
d - Odporność na przekłucie (0-4)	1												
e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)	X												

Znak X - Badanie nie zostało wykonane.
Prezentowane w tabeli poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawic.

Rozmiary

Rozmiar rękawic	Obwód dłoni (mm)	Długość dłoni (mm)
2	130	150
3	140	160
4	150	170
5	160	185
6	170	200

Konserwacja i przechowywanie

Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu, w temperaturze od +5 do +25° C, z dala od punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zabrudzone rękawice należy oczyścić suchą ściereczką lub miękką szczotką. Nie prać, nie czyścić chemicznie.

Wyrobow należy pozbywać się zgodnie zobowiązującymi lokalnymi przepisami.

Zasady bezpiecznego użytkowania rękawic

Rękawice ochronne zostały wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej lateksem. Naturalny lateks może powodować uczulenia - jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy zdjąć rękawice i skonsultować się z lekarzem.

Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.

Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. Chronić produkt przed kontaktem z ogniem i wysoką temperaturą.

Przestrzega się przed stosowaniem rękawic niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka. Ochrona ograniczona do części chwytnej wyrobu. Wymienione współczynniki są ważne dla nowych, nie uszkodzonych i nie regenerowanych wyrobów.

Rękawice chronią przed zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak ostre narzędzia.

Rękawice chronią przed działaniem czynników średniego ryzyka (nie zagrażających zdrowiu ani życiu użytkownika) oraz przed działaniem czynników minimalnego ryzyka, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała.

Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez ruchome części maszyn.